

VKBA 3973

Technisch Bulletin – 06.2009

CHASSIS



Achterwiel: MITSUBISHI Carisma, Space Star – 1.3, 1.6, 1.8, 1.9




Hergebruik de magnetische ABS-ring bij het vervangen van de hub-unit



Het OE-ontwerp en equivalent in de aftermarket van de VKBA 3973 hub-unit wordt geleverd zonder magnetische ABS-ring. Het origineel onderdeel, geschikt voor de hub, kan opnieuw gemonteerd worden en dient enkel vervangen te worden indien beschadigd of gebroken. De inhoud van de SKF-kit is vergelijkbaar aan de samenstelling van de OES-kit.

VKBA 3973

Onderdelen	Hoeveelheid
Hub wiellager (zonder magnetische ring)	1
Hub moer	1



Install Confidence

www.vsm.skf.com

