

VKBA 7455

Technisch Bulletin #8 - 2009

CHASSIS



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 met ABS.



De magneetring ABS kan beschadigd raken bij het vervangen van de lager - vooral als de as is gedemonteerd om toegang te krijgen tot de componenten.



Als oplossing biedt SKF de keuze uit verschillende sets om aan de eisen van de technicus te voldoen.

VKBA 7455 - bevat een magneetring ABS - te gebruiken als de magneetring ABS is gebroken/beschadigd.

VKBA 3924 - bevat geen magneetring ABS - te selecteren als de magneetring ABS niet is gebroken/opnieuw gebruikt kan worden.

VKBA 7455


Component	Aantal
Lager	1
Afstandsring	1
Oliekeerring	1
Magneetring ABS	1

Inhoud set VKBA 7455

Inhoud set VKBA 3924



Uitvoering as - uitgerust met ABS



Install Confidence

www.vsm.skf.com

